

COMENTARIOS DE LAS FOTOGRAFÍAS DEL ANEJO N° 1 (PLANO N° 1.1.2)

- Foto 1 : En el extremo sur de C/ la Gloria será necesario efectuar la corrección del bordillo existente a la derecha (según se baja) para facilitar la maniobrabilidad de los vehículos.
- Foto 2 : Vista de los abundantes tendidos aéreos existentes a lo largo de la calle. Se plantea en el proyecto el soterramiento de los cruces.
- Foto 3 : Vista del pavimento actual en toda la calle. Se prevé su fresado superficial, si bien será necesario efectuar demoliciones selectivas.
- Foto 4 : Vista de la C/ de la Molineta.
- Foto 5 : Nos situamos en el límite norte de nuestra actuación. La C/ la Gloria continua hacia el norte y será objeto de la 2ª fase de las obras de reurbanización.
- Foto 6 : Desde la C/ Arroyo de la Molineta vemos nuevamente la C/ de le Molineta.
- Foto 7 : Desde este poste parten una gran cantidad de tendidos aéreos hacia la C/ de le Molineta.
- Foto 8 : La repavimentación de la C/ de la Molineta conllevará la supresión de la actual zona deprimida.
- Foto 9 : El fuerte desnivel existente en la C/ de la Molineta será salvado mediante la ejecución de una nueva escalera, flanqueada por arriates ajardinados.
- Foto 10 : Vista de la Plaza Imagen con las ocupaciones actuales de la vía pública.
- Foto 11 : Desde la Plaza Imagen se observa la embocadura de la C/ de la Molineta, donde se plantean una serie de peldaños que la conecten con la plataforma existente al norte.
- Foto 12 : Nueva vista de la Plaza Imagen. Se prevé la demolición de todos los bancos y pedestales existentes.
- Foto 13 : Se mantendrá no obstante la actual escalera de acceso a una de las viviendas.
- Foto 14 : Vista general de la Plaza Imagen.
- Foto 15 : Desde la Plaza Imagen se observa la fuerte pendiente longitudinal que posee C/ la Gloria en este tramo.
- Foto 16 : Avanzando hacia el oeste por la C/ Herrera Imagen vemos la fuerte pendiente de la calle que parte hacia el norte.
- Foto 17 : En dicha calle se prevé la ejecución de un peldañado que haga más cómodo el tránsito peatonal, con una rampa central que permita el paso de objetos con ruedas.
- Foto 18 : El tramo final de la C/ Herrera Imagen acaba en fondo de saco, el cual vemos en esta fotografía.
- Foto 19 : El fondo de saco acaba, de un lado, en una escalera que conduce hasta la C/ Pastoril.
- Foto 20 : Será necesario cuidar el correcto encuentro de los pavimentos en el extremo de la C/ Herrera Imagen.
- Foto 21 : Desde el fondo de saco de la C/ Herrera Imagen también parte otra calle, del lado más accidental que conduce hasta la C/ Calzada Herrera.